


**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ**  
**Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς**

**ΙΟΥΝΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023**



# 1<sup>ο</sup>

## ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

---

- Έλεγχος μόνωσης ταράτσας και καθαρισμός κεραμιδιών
- Αντισεισμικός έλεγχος
- Πυρασφάλεια-ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
- Σχολικοί Τροχονόμοι-γιλέκα STOP



# 4<sup>ο</sup>

## ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

---

- Αντικατάσταση φωτισμού με λάμπες LED
- Αντισεισμικός έλεγχος
- Πυρασφάλεια-ΕΤΟΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗ
- Σχολικοί Τροχονόμοι-γιλέκα STOP



# 5<sup>ο</sup> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

---

- Βάψιμο αίθουσας και αποκατάσταση υγρασίας
- Αντισεισμικός έλεγχος
- Πυρασφάλεια-Η μελέτη σε αναμονή παράδοσης από την πυροσβεστική
- Σχολικοί Τροχονόμοι-γιλέκα STOP



# 14<sup>ο</sup> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

---

Δημιουργία ράμπας ΑΜΕΑ

---

Ηλεκτρολογικές εργασίες

---

Αντισεισμικός έλεγχος

---

Πυρασφάλεια-ΜΕΛΕΤΗ  
ΕΤΟΙΜΗ

---

Σχολικοί Τροχονόμοι-  
γιλέκα STOP



# 1<sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

---

Βαψιμο 7 αιθουσών

---

Σε εξέλιξη η αποκατάσταση γηπέδου

---

Αντισεισμικός έλεγχος

---

Πυρασφάλεια-Η μελέτη σε αναμονή παράδοσης από την πυροσβεστική

---

Σχολικοί Τροχονόμοι-γιλέκα STOP

---



# 2ο-11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

---

- Εσωτερικά βαψίματα
- Αλλαγή πλακιδίων στις τουαλέτες
- Εξωτερικό βάψιμο πρόσοψης
- Έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου
- Σε εξέλιξη η αποκατάσταση γηπέδου
- Αντισεισμικός έλεγχος
- Πυρασφάλεια ΜΕΛΕΤΗ παραδίδεται την επόμενη εβδομάδα
- Σχολικοί Τροχονόμοι-γιλέκα STOP



# 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

---

Ολοκληρώθηκε η ενεργειακή  
αναβάθμιση

---

Αντισεισμικός έλεγχος

---

Πυρασφάλεια-Η Μελέτη  
παραδίδεται την επόμενη  
εβδομάδα

---

Σχολικοί Τροχονόμοι-γιλέκα  
STOP





# 4<sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

---

Κατεδάφιση του παλαιού κτιρίου

---

Ξεκίνησαν οι εσκαφές

---

Δημιουργία περίφραξης

---

Αλλαγή χρήσης κτιρίου φύλακα σε αίθουσα δασκάλων

---

Βάψιμο των 6 αιθουσών προκατ

---

Δημιουργία κεντρικής αποχέτευσης για τις τουαλέτες

---

Κατασκευή πλατφόρμας καινούργιων τουαλετών

---

Μεταφορά λέβητα

---

Αντισεισμικός έλεγχος

---

Σχολικοί Τροχονόμοι-γιλέκα STOP

---

Πυρασφαλεια-ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΟΙΜΗ



# 5<sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

---

Δημιουργία καινούργιας αίθουσας  
ένταξης

Στο κλειστό γυμναστήριο έγινε βάψιμο,  
τοποθέτηση air condition και προβολέων

Αντισεισμικός έλεγχος

Πυρασφάλεια-ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΟΙΜΗ

Σχολικοί Τροχονόμοι-γιλέκα STOP



# 6<sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

---

- Ολοκληρώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση
- Φωτισμός LED
- Μόνωση ταράτσας
- Θερμοπρόσωση
- Πλήρη Ανακατασκευή τουαλετών
- Αντικατάσταση αλουμινίων στον 1<sup>ο</sup> όροφο
- Αντισεισμικός έλεγχος
- Πυρασφάλεια-ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΟΙΜΗ
- Σχολικοί Τροχονόμοι-γιλέκα STOP



# 7<sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

---

- Βάψιμο αίθουσας
- Παρέμβαση στη μόνωση της ταράτσας
- Θα βαφτεί το εξωτερικό κιόσκι
- Αντισεισμικός έλεγχος
- Πυρασφάλεια-ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΟΙΜΗ
- Σχολικοί Τροχονόμοι-γιλέκα STOP



# 9<sup>ο</sup>-10<sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

---

- Αντικατάσταση καινούργιων βρυσών
- Επισκευή σε τοιχοποιία
- Ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις
- Αντισεισμικός έλεγχος
- Πυρασφάλεια-Η μελετη παραδίδεται την επόμενη εβδομάδα
- Σχολικοί Τροχονόμοι-γιλέκα STOP



# 12<sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

- Ηλεκτρολογικές εργασίες
- Αντισεισμικός έλεγχος
- Πυρασφάλεια –ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΟΙΜΗ
- Σχολικοί Τροχονόμοι-γιλέκα STOP





# 13<sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

---

Ενεργειακή αναβάθμιση

---

Έχει ολοκληρωθεί η μόνωση

---

Φωτισμός LED

---

Αλουμίνια τοποθετούνται

---

Αντισεισμικός έλεγχος

---

Πυρασφάλεια-ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΟΙΜΗ


---

Σχολικοί Τροχονόμοι-γιλέκα STOP

# 1<sup>ο</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟ

---

- Βάφτηκαν όλες οι αίθουσες διδασκαλίας
- Βάφτηκαν όλα τα κάγκελα στις συγκεκριμένες αίθουσες
- Βάφτηκαν όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι
- Αντισεισμικός έλεγχος
- Πυρασφάλεια-ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
- Βάφτηκαν τα μπετονένια παγκάκια και το αμφιθέατρο
- Βάφτηκαν οι εξωτερικοί χώροι στην είσοδο και η αίθουσα των καθηγητών







# 4<sup>ο</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟ

- Βάφτηκαν τα κάγκελα στις δύο εισόδους του σχολείου καθώς και μέρος των εξωτερικών χώρων
- Αντισεισμικός έλεγχος
- Πυρασφάλεια-ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

# 5<sup>ο</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟ

---

- Αποκατάσταση του αύλειου χώρου του σχολείου
- Αποκατάσταση του βορινού στηθαίου
- Ανακατασκευή του ταρτάν στο γήπεδο μπάσκετ και βόλεϋ
- Ξυλουργικές εργασίες σε όλες τις αίθουσες
- Βάφτηκαν τα κάγκελα στην είσοδο του σχολείου και στην νότια πλευρά του σχολείου
- Αντισεισμικός έλεγχος
- Πυρασφάλεια-ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ



# 6<sup>ο</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟ

- Ενεργειακή αναβάθμιση (θερμοπρόσοψη -φωτισμός LED-κλιματιστικά στην αίθουσα καθηγητών -θέρμανση -αντικατάσταση αλουμινίων )
  - Βαφτηκαν όλες οι αίθουσες διδασκαλίας
  - Βάφονται όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι
    - Ηλεκτρολογικές εργασίες
    - Αντισεισμικός έλεγχος
- Πυρασφάλεια- Η μελέτη σε αναμονή παράδοσης από την πυροσβεστική



# 1<sup>ο</sup> ΛΥΚΕΙΟ

- Βάφτηκαν 4 αίθουσες
- Αντισεισμικός έλεγχος
- Πυρασφάλεια- Η μελέτη σε αναμονή παράδοσης από την πυροσβεστική

# 2<sup>ο</sup> ΛΥΚΕΙΟ

---

- Βάφτηκαν η είσοδος του σχολείου και τα κάγκελα στην βορεινή πλευρά του σχολείου
- Τοποθετήθηκαν 2 κλιματιστικά στην αίθουσα εκδηλώσεων
- Αντισεισμικός έλεγχος
- Πυρασφάλεια - Η μελέτη σε αναμονή παράδοσης από την πυροσβεστική



# 3<sup>ο</sup> ΛΥΚΕΙΟ

---

- Αποκατάσταση πλακών στον εξωτερικό χώρο του σχολείου
- Αποκατάσταση περιμετρικά σε όλο το σχολείο στην ένωση με το δάπεδο
- Αποκατάσταση στηθαίων στην νότια πλευρά του σχολείου
- Τοποθέτηση πλακιδίων στο κυλικείο και στην τουαλέτα
- Τοποθέτηση προστατευτικών σιδήρων στους κοινόχρηστους χώρους του 1<sup>ου</sup> ορόφου
- Αντισεισμικός έλεγχος
- Πυρασφάλεια -ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ





Καλή  
Σχολική Χρονιά